



Legenda

-  Ściany konstrukcyjne
-  Ścianki działowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
01	LOK. USŁUGOWY	34.28
02	ŁAZIENKA	3.90
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		38.18


Uwagi:
 Pomiar i opracowanie wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 14.01.2021 r.
 Powierzchnia pod ściankami działowymi uznana za demontowalne wliczona jest w powierzchnię użytkową lokalu.
 Powierzchnię pod skośnymi sufitami obliczono zgodnie z paragrafem 11.2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 25.04.2012 r.

Rodzaj pracy:
**GEODEZYJNA INWENTARYZACJA
 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU**

Inwestycja:
**HUSA PARK
 PRZY UL. JANA HUSA W WARSZAWIE**

Adres inwestycji: **Warszawa ul. Husa 20
 dzielnica Białołęka
 obręb 4-02-29
 działki nr ew. 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12**

Usytuowanie lokalu w budynku:



Klatka schodowa	A
Numer lokalu	23
Piętro	Poddasze

Inwestor:
 **PRK7 NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.**
 01-192 Warszawa
 ul. Leszno 12
 tel.(22) 691 46 46, fax: (22) 535 75 01
 www.prk7nieruchomosci.com.pl

Wykonawca:
 **DWG MONITORING Sp. z o.o.**
 05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
 tel. 501 162 704
 dwg.monitoring@gmail.com

Pomierzył 14.01.2021 Jacek Noszczak

Sprawdził 26.01.2021