



01 LOK.USŁUGOWY 38,24m<sup>2</sup>

02 ŁAZIENKA 4,53 m<sup>2</sup>

0 1m 2m

40

Legenda

- Ściany konstrukcyjne
- Ścianki działowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
01	LOKAL USŁUGOWY	38.24
02	ŁAZIENKA	4.53
<b>RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA</b>		<b>42.77</b>

Uwagi:  
 Pomiar i opracowanie wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 14.01.2021 r.  
 Powierzchnia pod ściankami działowymi uznanymi za demontowalne wliczona jest w powierzchnię użytkową lokalu.

Rodzaj pracy:  
**GEODEZYJNA INWENTARYZACJA  
 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU**

Inwestycja:  
**HUSA PARK  
 PRZY UL. JANA HUSA W WARSZAWIE**

Adres inwestycji: Warszawa ul. Husa 20  
 dzielnica Białołęka  
 obręb 4-02-29  
 działki nr ew. 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12

Usytuowanie lokalu w budynku:



Klatka schodowa	B
Numer lokalu	40
Piętro	1 Piętro

Inwestor:  
 PRK7 Nieruchomości sp. z o.o.  
 01-192 Warszawa  
 ul. Leszno 12  
 tel.(22) 691 46 46, fax: (22) 535 75 01  
 www.prk7nieruchomosci.com.pl

Wykonawca:  
 DWG Monitoring Sp. z o.o.  
 05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4  
 tel. 501 162 704  
 dwg.monitoring@gmail.com

Pomierzył	14.01.2021	Jacek Noszczak
-----------	------------	----------------

Sprawdził	26.01.2021	
-----------	------------	--